


VM-433

Anschlussbelegung



Der mitgelieferte Stecker des digitalen Voltmeters besitzt 3 Kabel.

Das rote Kabel ist der Pluspol für die Stromversorgung des Displays.

Das schwarze Kabel ist der Minuspol für die Stromversorgung des Displays.

Das gelbe Kabel ist für die Messspannung.

Verbinden Sie das rote Kabel mit dem Pluspol Ihrer Betriebsspannung. Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem Minus Pol Ihrer Betriebsspannung. Das gelbe Kabel wird mit der zu messenden Spannungsquelle verbunden.

Ihr Display zeigt nun die elektrische Spannung an.